

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ DEFEKTINIS AKTAS

Adresas: Klaipėdos g. 11, Priekulė, Klaipėdos r. sav.

Būsto priežiūros vadybininkė: Ligita Šunokienė

Problema: abiejų laiptinių seni mediniai, nesandarūs, skilę laiptinės langai.

Numatomi atlikti darbai			
Eil. nr.	Darbai	Mato vnt.	Kiekis
1.	Langų demontavimas	Vnt	4
2.	Palangių demontavimas	Vnt	4
3.	Naujų langų įrengimas	Vnt	4
4.	Plastikinių palangių įrengimas iš vidaus	Vnt	2
5.	Metalinų palangių įrengimas iš lauko	Vnt	2
6.	Apdailos įrengimas iš lauko ir vidaus	M2	7,5
7.	Darbo vietos susitvarkymas	Kompl.	1

Didesnis langas 1,78x1,08(2vnt)

Mažesnis virš durų 1,08x0,28 (2vnt)

Prieš užsakant gaminius rangovas išsimatuoja papildomai.



