

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ DEFEKTINIS AKTAS

Adresas: Minijos g. 29, Kvietiniai, Klaipėdos r. sav.

Būsto priežiūros vadybininkė: Ligita Šunokienė

Problema: rūšio durys senos, medinės nesandarios.

Numatomi atlikti darbai			
Eil. nr.	Darbai	Mato vnt.	Kiekis
1.	Durų demontavimas	Vnt	2
2.	Naujų durų įrengimas (su raktu rakinamas)	Vnt	2
3.	Apdailos įrengimas iš lauko ir vidaus	M2	4
4.	Darbo vietos susitvarkymas	Kompl.	1
5.	Raktų gamyba	Vnt.	14

Durų matmenys **2,13m. x 1,00 m.**

Prieš užsakant gaminius rangovas išsimatuoja papildomai. Durų spalva numatoma tamsiai ruda.

